



OCHRANNÉ BRÝLE



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® WELDER

OCHRANNÉ BRÝLE

ARTIKL

E4101

MATERIÁL zorník

polykarbonát

MATERIÁL rámeček

vinyl

ZORNÍK

svařovací č.5

POPIS

Nepřímá ventilace, měkký, pružný vinylový rám, 50 mm kulatý polykarbonátový zelený zorník se sklopnou clonou svařovací zorník č. 5.

Používá se pro svařování plynem, pájení a řezání.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 166:2002: Osobní prostředky na ochranu očí. Základní požadavky.

EN 169:2003: Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

EN 175:1997: Osobní ochrana. Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), číslo certifikátu 712334, dne 20. 9. 2024.

Nastavitelná délka straniček

x



Nastavitelný sklon straniček

x



Nemlživý zorník

x



Úprava proti poškrábání

x





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	120 ks
HMOTNOST KARTONU	21 kg
OBJEM KARTONU	0,108 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

